

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 26-04-033

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QE01-A

产品代码 0226

供货数量 1套

供货批号 T102

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年04月21日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年04月21日

填发单位公章:



填单日期: 2026.04.21

# 自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QE01-A	燃油泵带油位传感器总成					A	0226		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	33				结果	备注		
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格		
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格		
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格		
2	尺寸								
2.1	法兰盘外径	$\phi 123 \pm 1$	123.26				合格		
2.2	法兰密封外径	$\phi 108.5 \pm 0.8$	108.44				合格		
2.3	法兰盘厚度	$3 \pm 0.3$	3.04				合格		
2.4	法兰密封高度	$20.5 \pm 1$	20.49				合格		
2.5	自由高度	$220 \pm 10$	222.68				合格		
2.6	出油管外径	$\phi 9.49 \pm 0.06$	9.481				合格		
2.7	出油管止口外径	$\phi 12.94 \pm 0.21$	12.93				合格		
2.8	出油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.18				合格		
2.9	出油管止口厚度	$1.6 \pm 0.15$	1.63				合格		
2.10	回油管外径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.880				合格		
2.11	回油管止口外径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.91				合格		
2.12	回油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.19				合格		
2.13	回油管止口厚度	$1.6 \pm 0.15$	1.64				合格		
2.14	油管外径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.889				合格		
2.15	油管止口外径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.90				合格		
2.16	浮子宽度	$\phi 31.8 \pm 0.5$	31.85				合格		
2.17	浮子长度	$36.5 \pm 0.5$	36.42				合格		
3	材料								
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 ( BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告						

